

# COMUNICADO DE RECALL



## RELAÇÃO DE CHASSIS

Land Rover Range Rover Evoque - 99JVA2BX0JT002128 a 99JVA2BXXJT002685 e SALVA5BX2JH280736

Land Rover Discovery Sport - 99JCA2BX0JT203261 a 99JCA2BXXJT203915

Land Rover Range Rover Velar - SALYA2BX0JA717721 a SALYA2BXXJA734381

Jaguar XE - SAJAB4BXXJCP28815 a SAJAB4BXXJCP36364

Jaguar F-PACE - SADCA2BX0JA269891 a SADCA2BXXJA282924

A Jaguar e Land Rover Brasil convoca os proprietários dos veículos Land Rover, modelos Range Rover Evoque, chassis finais JT002128 a JT002685 e chassi JH280736; Discovery Sport, chassis finais JT203261 a JT203915; e Range Rover Velar, chassis finais JA717721 a JA734381, ano/modelo 2018, fabricados de 05 de maio de 2016 a 31 de janeiro de 2018, bem como os veículos Jaguar, modelos Jaguar XE, chassis finais CP28815 a CP36364, e Jaguar F-PACE, chassis finais JA269891 a JA282924, ano/modelo 2018, fabricados de 18 de outubro de 2017 a 29 de janeiro de 2018, a comparecer a uma concessionária Jaguar Land Rover para a substituição da flauta de combustível do motor a gasolina 2.0 litros dos veículos acima envolvidos.

**Componentes envolvido:** flauta de combustível do motor a gasolina 2.0 litros.

**Defeito:** as flautas de combustível não foram fabricadas seguindo as especificações corretas, podendo ocorrer vazamento de combustível dentro do compartimento do motor.

**Risco:** caso o combustível vaze para o compartimento de motor e entre em contato com uma superfície quente, haverá um maior risco de incêndio podendo gerar, em alguns casos, risco de acidente com danos físicos e/ou materiais aos ocupantes do veículo e/ou a terceiros.

Até o momento nenhum acidente foi registrado no Brasil.

**Solução:** as concessionárias autorizadas Jaguar Land Rover vão substituir gratuitamente a flauta de combustível do motor a gasolina 2.0 litros dos veículos envolvidos.

O tempo estimado para o reparo é de **aproximadamente 60 minutos**.

**Data de início do atendimento:** 17 de abril de 2018.

**Informações de Contato:** para verificar se o seu veículo está envolvido na presente campanha entre em contato com a concessionária autorizada Land Rover de sua preferência, com a Central de Relacionamento com o Cliente Land Rover através do telefone 0800 012 2733, das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, pelo e-mail [cliente@landrover.com.br](mailto:cliente@landrover.com.br), ou ainda pelo site [www.landrover.com.br](http://www.landrover.com.br)

No caso dos veículos Jaguar, entre em contato com a concessionária Jaguar de sua preferência, com a Central de Relacionamento com o Cliente Jaguar através do telefone 0800 729 1420, das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, pelo e-mail [cliente@jaguarbrasil.com.br](mailto:cliente@jaguarbrasil.com.br), ou ainda pelo site [www.jaguarbrasil.com.br](http://www.jaguarbrasil.com.br)

Visando resguardar a segurança e a satisfação de seus consumidores, a Jaguar Land Rover Brasil adota esta medida e destaca a importância do pronto atendimento a esta convocação.

Este anúncio também estará disponível nos sites [www.landrover.com.br](http://www.landrover.com.br) e [www.jaguarbrasil.com.br](http://www.jaguarbrasil.com.br)



Trânsito seguro: eu faço a diferença.